

**RAT - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO**

**DADOS DO CHAMADO**

<b>Ticket</b>	#7747 - Configurar leitores de código de barras.
<b>Cliente</b>	Minas TI
<b>Técnico</b>	Minas TI
<b>Abertura</b>	2025-01-17 16:58:13
<b>Fechamento</b>	Em aberto

**DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO**

Configurar leitores de código de barras que estão entrando na frequência um do outro.

**HISTÓRICO (ACOMPANHAMENTOS)**

<b>Data</b>	<b>Usuário</b>	<b>Descrição</b>
2025-01-17 17:02:26	Minas TI	Solução aprovada

**TAREFAS / ATIVIDADES REALIZADAS**

<b>Data</b>	<b>Técnico</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tempo (h)</b>
2025-01-17 17:01:56	Minas TI	Configurar leitores.	00:40
<b>Tempo total</b>			<b>00:40</b>

**SOLUÇÃO APLICADA**

Feita a configuração do leitor de código de barras em frequências diferentes. Testes ok.

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente

Gerado em: 06/12/2025 07:33